



Lidingö Sotning
& Ventilation AB
Värtavägen 54, 183 63 Täby
Tel: 08-7327255
Fax: 08-7569655
E-mail: hq@borjesson-ventilation.se

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
090504	L81203600	09-BK302

Fastighetsbeteckning KLIPPUDDEN 29 Adress KLIPPUDDSTIGEN 12	Namn och adress NILSSON KLIPPUDDSTIGEN 12 181 65 LIDINGÖ
--	---

Kontrollobjekt Objekt nr: 2 BRASKAMIN/KA Typ: Suprakassett
Värmeanläggning
Eldstadstyp: Lokaleldstad Bränsleslag: Ved
Placering (våningsplan): Bottenvåning Placering (utrymme): Bostadsutrymme
Rök-/avgaskanal: Metall
Senaste sotning: 090504

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Anm.:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. #	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:
Fredrik Holmqvist

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Ucker	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förhindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränselhantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Resprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

- * Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.
- ** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.
- *** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.