

# Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt  
BFS 2011:16 OVK1

## A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Klippudden 29	Byggnadens adress Klippuddsstigen 4-12	Postnr 181 65	Ort Lidingö		
Byggnadsägaren Brf Gripen	Postadress Klippuddsstigen 10	Postnr 181 65	Ort Lidingö		
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort		
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post			
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostad	BRA i m <sup>2</sup> 17	Ant. Lgh 17	Ant. lokaler

## A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes. kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2019-05-23	G		2025-05-23	B1	
2	2	2019-05-23	G		2025-05-23	B2	
3	2	2019-05-23	G		2025-05-23	B2	
4	2	2019-05-23	G		2025-05-23	B3	
5		2019-05-23	G		2025-05-23	B4	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA

Nej

## A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Förklaring till utfall 2 på siba B:

2.Felet behöver snarast åtgärdas

Besiktningsman Ilmo Kekkinen	Telefon nr 0707865804	Fax / e-post ilmokekkinen@hotmail.com	
Företag Vasa-Bygg	Postadress Ture Nermans Gränd 2	Postnr 11237	Ort Stockholm
Certifieringsorgan Swedcert/Kiwa	Cert.nummer 2701	Giltighetstid 2024-04-13	Behörighetsnivå K
Ort, Datum för underskrift Stockholm 2019-05-23	Namnteckning Ilmo Kekkinen		

# Besiktningsprotokoll


Referensnummer	Systemnummer	<b>B1</b>
	<b>1</b>	

Obligatorisk Ventilationskontroll

<b>B1</b> Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Klippudden 29		F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

<b>B2</b>	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	1(FF1)	F		Tak	50 l/s	50 l/s	Igh 1
2	2(FF2)	F		Tak	60 l/s	37 l/s	Igh 2
3	3(FF3)	F		Tak			Igh 3
4	4(FF4)	F		Tak	40 l/s	42 l/s	Igh 4
5	5(FF5)	F		Tak	35 l/s	30 l/s	Igh 5

<b>B3</b>	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	3.7	Frånluft saknas i badrum i övre plan i Igh 2	2	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner				
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll				
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	2	<b>Föreoreningar</b>				
	2.1	<input type="checkbox"/> Utluftskanal				
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel				
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier				
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX				
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel				
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	2.7	<input type="checkbox"/> Don				
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter				
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	3	<b>Funktioner</b>				
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel				
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier				
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX				
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll				
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning		Igh 3 fanns inte tillgänglig för besiktning		
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar				
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden				
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	3.9	<input type="checkbox"/> Don				
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b>					
	0. Inga energibesparande åtgärder					
	4	<b>Klimat</b>				
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur				
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör				
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag				
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud				
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	<b>Uppdragstyp</b>		<b>Bilagor</b>	<b>Bil. Beteckn.</b>	<b>Besiktning</b>	<b>Datum</b>
	<input type="checkbox"/> 1:a besiktning		<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn	
	<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning		<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn	2019-05-01
	<input type="checkbox"/> Ombesiktning		<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2025-05-01
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll		<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktning	
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll		<input type="checkbox"/> Intyg		Underskrift Jarmo Kekkinen	
						

# Besiktningssprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	<b>2,3</b>	<b>B2</b>

Obligatorisk Ventilationskontroll

<b>B1</b> Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Klippudden 29		F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

<b>B2</b>	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	7(FF7)	F		Rum	30 l/s	31 l/s	Igh 7
2	8(FF8)	F		Rum	59 l/s	51 l/s	Igh 8
3	9(FF9)	F		Rum	59 l/s	49 l/s	Igh 9
4	10(FF10)	F		Rum	59 l/s	40 l/s	Igh 10
5	11(FF11)	F		Rum	49 l/s	35 l/s	Igh 11

<b>B3</b>	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar				
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner				
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll				
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	2	Föroreningar				
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal				
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel				
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier				
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX				
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläkt				
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	2.7	<input type="checkbox"/> Don				
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter				
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel				
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier				
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX				
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll				
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläkt				
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden				
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	3.9	<input type="checkbox"/> Don				
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b>					
	0. Inga energibesparande åtgärder					
	4	Klimat				
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur				
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör				
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag				
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud				
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	<b>Uppdragstyp</b>		<b>Bilagor</b>	<b>Bil. Beteckn.</b>	<b>Besiktning</b>	<b>Datum</b>
	<input type="checkbox"/> 1:a besiktning		<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn	
	<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning		<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn	2019-05-01
	<input type="checkbox"/> Ombesiktning		<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2025-05-01
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll		<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktn	
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll		<input type="checkbox"/> Intyg		Underskrift Ilmo Kekkinen	

# Besiktningssprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	<b>3,4</b>	<b>B3</b>

Obligatorisk Ventilationskontroll

<b>B1</b> Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Klippudden 29		F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

<b>B2</b>	Systemdel	Fläktyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	12(FF12)	F		Rum	59 l/s	40 l/s	Igh 12
2	13(FF13)	F		Rum	49 l/s	39 l/s	Igh 13
3	14(FF14)	F		Rum	40 l/s	46 l/s	Igh 14
4	15(FF15)	F		Rum	60 l/s	57 l/s	Igh 15
5							

<b>B3</b>	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar		Lagerljud från fläktmotorn och varvtal kunde ej styras i Igh 12 till högre flöde.	2
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner	3.10		
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	<b>Föroreningar</b>			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	<b>Funktioner</b>			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input checked="" type="checkbox"/> Övrigt			
				<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b>	
				0. Inga energibesparande åtgärder	
	4	<b>Klimat</b>			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Bil. Beteckn.</b>	<b>Besiktning</b>
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktn
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Intyg		
					Underskrift Ilmo Kekkinen

# Besiktningssprotokoll


Referensnummer	Systemnummer	<b>B4</b>
	<b>5</b>	

Obligatorisk Ventilationskontroll

<b>B1</b>	Fastighetsbeteckning Klippudden 29	Internt byggnadsnr	Systemtyp F	Bes kat(0-2) 2	Resultat G
-----------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------


Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

<b>B2</b>	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	16(FF16)	F		Rum	49 l/s	42 l/s	lgh 16
2	17(FF17)	F		Rum	49 l/s	44 l/s	lgh 17
3	18(FF18)	F		Rum	59 l/s	50 l/s	lgh 18
4							
5							

<b>B3</b>	<b>1</b>	<b>Handlingar</b>	<b>Pos</b>	<b>Anmärkningar</b>	<b>Utfall</b>
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar			
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>2</b>	<b>Föreningar</b>			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>3</b>	<b>Funktioner</b>			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input checked="" type="checkbox"/> Övrigt			
				<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b>	
				0. Inga energibesparande åtgärder	
	<b>4</b>	<b>Klimat</b>			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Bil. Beteckn.</b>	<b>Besiktning</b>
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besikt
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besikt
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besikt
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesikt
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Intyg		
					Underskrift Ilmo Kekkinen
					

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Klippudden 29		Klippuddsstigen 4-12	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Ilmo Kekkinen	2019-05-23	Lidingö 2019-05-23	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2025-05-23	Ilmo Kekkinen 	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Vasa-Bygg	K	Swedcert/Kiwa 2701	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*